

Interferenze

Interferenze nell'alimentazione dovute al "crack" su MXL2, MXG ed MXS

Problema

Al momento del cranco il dash si blocca.

Nota

Questo problema può verificarsi sui seguenti sistemi:

- **MXL2:** sino al SN 4302188
- **MXS:** sino al SN 450087
- **MXG:** sino al SN 4201217

Soluzione

Usare il filtro per alimentazione esterna EOF-01 codice prodotto: **X08EPF000**

